

服装

作業服（上、下）、作業靴、保安帽（ヘルメット）【布製の作業帽は、不可】着用とします。

携行品（重要）

（１）筆記用具、ノートを持参して下さい。

（２）次の工具を持参してください。

①ペンチ、②電工ナイフ、③ニッパー（15 cm程度のもの）、④金切鋸、鋸歯、⑤西洋ばさみ（和ばさみでないものであれば可）⑥モンキースパナ、⑦平ヤスリ、⑧折尺または巻尺（スケール）、⑨ノギス、⑩焼ゴテ（トーチランプで加熱して使用するもの）、⑪トーチランプ、⑫38mm端子圧着工具（J I S C 9711規格、手動油圧式または、電動油圧式（充電式））⑬作業用手袋、⑭グラウンドシート（ブルーシート等、50cm四方程度）、⑮サンドペーパー（紙・布可、中目：180～240番）、⑯ウエス（50cm大2～3枚）、⑰ビニールテープ（黄色）、⑱洗剤（無水エタノール）、⑲ダーマートグラフ白色（もしくは白のB3色鉛筆）

（３）昼食および湯茶は各自で持参して下さい。

※ 持参する工具の説明については、「高圧ケーブル工事技術講習会・検定試験」ページの最下部の「よくある質問」をご覧ください。